


Sekvensdiagram

Förenklat styrdiagram (run chart) – en utveckling av det enkla linjediagrammet



Två typer av variation

Slumpmässig variation

Den svårstyrda variation som alltid finns. Variation som kan ses som naturlig.

(Common cause variation)

Systematisk variation

Urskiljbara (ej naturliga) källor till variation som resulterar i signifikant skillnad vid någon viss tidpunkt

(Special cause variation)

Se nästa bild