


Styrdiagram

ett mer avancerat linjediagram



Två typer av variation

Slumpmässig variation

Den svårstyrda variation som alltid finns. Variation som kan ses som naturlig.

(Common cause variation)


Systematisk variation

Urskiljbara (ej naturliga) källor till variation som resulterar i signifikant skillnad vid någon viss tidpunkt


(Special cause variation)

Se nästa bild

Åtta punkter över eller under medel



En enskild punkt utanför gränsvärden



Trend - sju punkter i rad positivt eller negativt

